

أساليب في استخدام الألات في مكافحة الحشرات



محكمة التوصيات أو عند اتساع فتحة البشبورى (مخروط الرش).

- عدم تجانس المعاملة وبالتالي وجود أماكن غير معاملة وأخرى معاملة، مما يؤدى لاستمرار تواجد الآفة وحدوث الضرر.

- تعرض أماكن غير مستهدفة للكيماويات، مما يؤدى لإلحاق الأضرار بها مثل رش السوائل المركزة على الملابس والسجاد.

١- الرشاشات:

تستعمل آلات رش الرذاذ لتجزئة السوائل إلى قطرات دقيقة وتوزيعها بانتظام وتجانس على الأسطح المعاملة، وتعطى نتائج أفضل مما في حالة التعفير، بالإضافة لما تمتاز به السوائل من ثبات والتصاق بسطح المعاملة.

وتوجد أنواع مختلفة من آلات رش الرذاذ يمكن استخدامها عند مكافحة الآفات المنزلية. كما تستخدم تلك الرشاشات عادةً في أعمال زراعية ومنزلية أخرى مثل رش الأسمدة الكيماوية وري نباتات

يعتبر استخدام الألات والأدوات والتقنيات الفنية لتوصيل مواد المكافحة الكيميائية إلى الآفات المستهدفة، من العوامل الهامة والمحددة لنجاح عملية المكافحة وتقليل أضرارها.
وتهتم منظمة الصحة العالمية بوضع مواصفات قياسية لطرق استخدام الكيماويات والتوصية ببعض الأساليب الفنية التي تتيح أفضل استخدام للمبيدات.

واستخدام الألات والأدوات التي ليست بحالة جيدة في مكافحة الآفات يؤدي إلى الآتي:

- عدم توصيل المادة الكيماوية بالتركيز المناسب للتعامل مع الآفة التي يراد القضاء عليها.
- تقليل كفاءة آلة الرش.
- ضعف فعالية المبيدات المستخدمة، كما يحدث عند رش جزيئات ذات قطر كبير في الهواء لا تناسب الرش الفراغي، ولا تستطيع الوصول إلى الحشرات.

- زيادة كمية المادة الكيماوية المستخدمة عن المعدل المطلوب، مما ينتج عنه زيادة معدل تلوث البيئة واحتمالات التسمم، بالإضافة لخسارة الاقتصادية، ويحدث هذا بصورة واضحة عند استخدام رشاشات غير



من المعدن أو البلاستيك المقاوم (تختلف سعة الخزان حسب الحاجة من ٢ - ١٠ لترات) مزودة بمضخة هواء مثبتة عادةً داخل الرشاشة. يتم ملء الخزان إلى حوالي ثلاثة أرباع سعته مع ترك فراغ أعلاه لضغط الهواء بواسطة المضخة ذات المكبس. يوجد ببعض الرشاشات مقاييس لضغط الهواء وصمام أمان ليبين معدل الضغط فوق السائل. بفعل زناد أو محبس خرطوم الرش يندفع السائل من البشبوري (فتحة الخروج النهاية). يعمل البشبوري على تقتيت السائل إلى قطرات صغيرة وبذلك يتربس ببصورة منتظمة على السطوح المراد معاملتها. قد يكون البشبوري على هيئه مخروط معدني أجوف وفيه يلف السائل في حركة دوامية قبل أن يقذف به خلال فتحة مستديرة صغيرة على شكل مخروط أجوف. وقد تكون للبشبوري فتحة دقيقة بسيطة ذات شكل مستطيل تعمل على قذف السائل على هيئه مروحة منبسطة وفي أحياناً أخرى يزود البشبوري بفرشاة لدهان الأسطح. وعندما يقل الضغط داخل



الزينة وغسل الجدران والزجاج والسيارات... إلخ.

أ- الرشاشات اليدوية:

رشاشات خفيفة الوزن تتربك من خزان صغير من المعدن أو البلاستيك يسع من ٥ - ٢٠ لتر من سائل الرش وتركب عليه مضخة هواء ذات فتحة مثبتة عمودياً على فتحة أنبوبة دقيقة القطر توصل إلى الخزان.

وعند كل مشوار للمكبس يندفع الهواء الضغوط خلال فتحة أنبوبة السائل، فيعمل على سحب السائل من الخزان إلى أعلى ويدفعه مجرأً على حالة رذاذ دقيق جداً توجد أنواع من الرشاشات اليدوية

يتصل فيها المكبس بالخزان عن طريق فتحة ذات صمام يسمح بدخول الهواء الضغوط إلى خزان السائل وعدم خروجه. تحافظ الرشاشة بسبب هذا الصمام على مستوى الهواء الضغوط على سائل الرش مما يؤدي لاستمرار خروج الرذاذ لمدة طويلة وحتى انتهاء الضغط الواقع عليه.

ب- الرشاشات الظهرية:

صمم هذا النوع من الآلات بحيث يمكن حملها على الظهر أو تعليقها على الكتف. تتكون الأنواع الشائعة منها من خزان مصنوع

الشاشة توضع على الأرض ويعاد ضغط الهواء داخلها.
وهناك نوع آخر من الرشاشات الظهرية حيث يلحق بالمضخة الماصة الدافعة غرفة هوائية صغيرة لتنبيت الضغط. وينصح باستخدام الأنواع الصغيرة منها في المنازل؛ لكونها أكثر أماناً حيث تعطي ضغطاً متوسطاً بالإضافة لسهولة استعمالها.

جـ- رشاشات الدلو:

شاشة الدلو عبارة عن مضخة ماصة دافعة تركب على دلو أو برميل أو حوض مملوء بسائل الرش. المضخة عبارة عن أسطوانة معدنية ذات فتحتين توصل العلوية بخرطوم الرش. وتوضع السفلية عند نهاية ذراع مكبس المضخة للنباتات والأحراش) ويمكن الرش من مسافة قريبة حتى تصبح الأسطخ المعالجة رطبة بصورة مرئية ولكن ليس إلى درجة سيلان محلول.

إذا لم يكن بالوسع الوصول إلى أماكن استيطان الآفات، وجب معالجة المساحات المحيطة بطريقة جيدة بحيث تكون طبقة مناسبة من المادة الفعالة حول مخابئ الآفة. ويجب عدم غسل أو شطف الأماكن المعالجة حتى تحتفظ بالتركيز من المادة الفعالة لأطول مدة ممكنة.

يلزم قبل استخدام الرشاشة اختبار كفاءة عملها، والتأكد من عدم حدوث تسرب في الصمامات والخراطيم والخزان.

عند استخدام المساحيق يحسن

٤

من أسباب نجاح

عمليات

المكافحة المهمة

الآلات

المستخدمة في

هذه العملية،

والتي وضعت

منظمة الصحة

العالمية مواصفات

قياسية

لاستخدامها

الخشبية والأغشية الجدارية وعتبات النوافذ ووراء الأثاث ودواليب المطابخ والأسطح السفلية للنباتات والأحراش) ويمكن الرش من مسافة قريبة حتى تصبح الأسطخ المعالجة رطبة بصورة مرئية ولكن ليس إلى درجة سيلان محلول.

إذا لم يكن بالوسع الوصول إلى أماكن استيطان الآفات، وجب معالجة المساحات المحيطة بطريقة جيدة بحيث تكون طبقة مناسبة من المادة الفعالة حول مخابئ الآفة.

ويجب عدم غسل أو شطف الأماكن المعالجة حتى تحافظ بالتركيز من المادة الفعالة لأطول مدة ممكنة.

يلزم قبل استخدام الرشاشة اختبار كفاءة عملها، والتأكد من عدم حدوث تسرب في الصمامات والخراطيم والخزان.

عند استخدام المساحيق يحسن

إضافة كميات صغيرة من الماء أولاً، مع التقليل التام لتجنب التكتل الذي يسد البشابير، ويفضل مع ذلك استخدام مصفاة مناسبة.

يجب التأكيد على تنظيف رشاشات الرذاذ جيداً بعد كل استعمال؛ حيث إن استعمال محاليل الرش يخلف مواد صلبة داخل أجزاء الرشاشة خاصة عند استعمال المساحيق القابلة للبلل، وهذه المواد تساعد على تأكل بعض الأجزاء الدقيقة الداخلية فلا تؤدي وظيفتها علىوجه المطلوب.

ويعتبر تأكل معدن البشيرى واسع فتحة الرش من أكثر العيوب الناجمة عن عدم العناية بتنظيف الرشاشات بعد الاستخدام، بالإضافة لتأثيرها الضار على الوصلات والصمامات مما يزيد من تصريف سوائل الرش وحدوث خسائر صحية واقتصادية بالغة. لذا يلزم الكشف على فتحات البشابير بانتظام وتغيير غير صالح منها وتشحيم الأجزاء المعدنية خاصة عند حفظ الرشاشة لمدة طويلة، ويتم التنظيف أساساً بالماء النظيف تحت ضغط عال ويراعى عدم غسل الآلات في مياه الري لمنع تلوث المياه ببقايا المبيدات.

يراعى وضع حواجز الاكتاف المناسبة لحمل الرشاشات الظهرية قبل الاستخدام.

دـ. مصطفى فايز

أستاذ الطب البيطري
جامعة قناة السويس

٤